

バージョンアップリリースノート

Flowmon Traffic Recorder Probe

注：VerUP 時には再起動、及びファイルチェックが行われる場合があります。

Floemon Traffic Recorder は Floemon Traffic Recorder プロブ/コレクタの 2 種類があり、本項目では Floemon Traffic Recorder プロブについて記載をしています。

ver.No	リリース日	追加機能
Ver.10.02.01	2019/09/04	修正された問題 時折発生するメモリークを修正しました。
Ver.10.02.00	2019/06/14	重要な情報 このバージョンは、Flowmon OS ver.10.02.00 以上と互換性があります。
Ver.10.01.03	2019/09/04	時折発生するメモリークを修正しました。
Ver.10.01.02	2019/06/13	修正された問題 コンフィグレーションのインポート、エクスポートを修正しました。
Ver.10.01.01		追加機能 適応バッファサイズを選択を使用しやすいように変更しました。 修正された問題 H.323 フィルタリングを有効にすると、プロブがクラッシュする問題を修正しました。 プロブメモリの使用量が増加してしまう問題を修正しました。
Ver. 10.01.00	2019/02/12	重要な情報 このバージョンは、FTR コレクタの ver.10.01.00 以上と互換性があります。 修正された問題 IP およびポートルールの中に「not」タムの問題を修正しました。
Ver.10.00.03	2019/04/15	重要な情報 このバージョンは、FTR コレクタの ver.10.00.02 以上と互換性があります。 修正された問題 IP およびポートルールの「not」用語の問題を修正しました。 H.323 フィルタリングを有効にすると、プロブがクラッシュする問題を修正しました。 プロブメモリの使用量が増加してしまう問題を修正しました。
Ver.10.00.02		重要な情報 このバージョンは、FTR コレクタの ver.10.00.02 以上と互換性があります。 ADS イベントレポートによってトリガーされるトラフィックの記録は、Ver.10.00.xx では使用できません。 ※この機能は Ver.10.01.xx 以降で再び利用可能になります。 修正された問題 FTR コレクタと FTR プロブが同一筐体でインストールすると、FTR プロブからのパケットが失われる問題を修正しました。
Ver.10.00.01		修正された問題 「グローバル設定のみ使用」を「ON」にすると、「開始済み」が適切に動作しない問題を修正しました。 GUI デザインの問題を修正しました。 L2 および H.323 のルールコンビネーションを修正しました。
Ver 10.00.00	2018/10/11	重要な情報 このバージョンは、FTR コレクタの ver.10.00.00 以上と互換性があります。 追加機能 「レコーダ」のタブが「コンフィグレーションセンター」の「モニタリングポート」に移動しました。 ローリングメモリバッファは、指定された最初のフローの数パケットを保存できるようになりました。これらのフローの記録はその後開始されます。 ICMP トラフィックをキャプチャする機能を追加しました。

※Ver.6 以前の内容については別途お問い合わせください。

バージョンアップリリースノート

Flowmon Traffic Recorder Collector

注：VerUP 時には再起動、及びファイルチェックが行われる場合があります。

Floemon Traffic Recorder は Floemon Traffic Recorder プローブ/コレクタの 2 種類があり、本項目では Floemon Traffic Recorder コレクタについて記載をしています。

ver.No	リリース日	追加機能
Ver.10.02.00	2019/08/30	重要な情報
		このバージョンは、FTR プローブの ver.10.01.00 以上と互換性があります。
		追加機能
		「コンフィグレーションセンター」>「FTR 設定」>「グループ」のタブで「グループ ID」を追加しました。
		※グループ ID は Flowmon ADS と連携する時に使われます。
		REST API が拡張されました。
		※バージョンチェックのためのエンドポイントが追加されました。
		※ユーザーグループのための「API call」が記録を作成する許可に関する情報を返せるようになりました。
		グループのクォータが少なくなった場合、「警告」のメッセージが表示されるようになりました。
Ver.10.01.05	2019/08/13	修正された問題
		MPS パートナー用：GUI メインのロゴと色のテーマを変更できるようになりました。
		インポートされた構成に応じて FTR グループクォータが変更されない問題を修正しました。
		クォータが少なくなった場合でも、パケットキャプチャを実行してしまう問題を修正しました。
		重要な情報
Ver.10.01.04	2019/07/16	このバージョンは、FTR プローブの ver.10.01.00 以上と互換性があります。
		追加機能
		ローカルストレージの設定を改善しました。
		ユーザーは複数の FTR グループに参加できるようになりました。
Ver.10.01.00	2019/02/12	修正された問題
		FTR クォータを超えたとき、データを削除する問題を修正しました。
		admin ロールが PCAP をダウンロードできない問題を修正しました。
Ver.10.00.04	2019/04/16	修正された問題
		ローカルストレージの設定を修正しました。
Ver.10.00.03		修正された問題
Ver10.00.02		修正された問題
		構成のインポート/エクスポートを修正しました。
		重要な情報
		このバージョンは、FTR プローブ Ver.10.00.02 以降と互換性があります。
ADS イベントレポートによってトリガーされるトラフィックの記録は、Ver.10.00.xx では使用できません。		
この機能は Ver.10.01 以降で再び利用可能になります。		
修正された問題		
FTR プローブの適応バッファからのパケットが失われる問題を修正しました。		

ver.No	リリース日	追加機能
Ver.10.00.01		デフォルトでトラフィックを単一の PCAP ファイルにマージするオプションを再導入しました。
		修正された問題
		FTR グループの可視性を修正しました。
Ver.10.00.00	2018/10/11	重要な情報
		このバージョンは、FTR プロブ Ver.10.00.00 以降と互換性があります。
		既に進行中の最初のフローのいくつかのパケットを記録する機能が追加されました。
		直感的な文法で記録ルールを記述することができるようになりました。
		FTR コレクタと Flowmon コレクタ・プロブのコンフィグレーションの構成が簡素化されるようになりました。

※Ver.6 以前の内容については別途お問い合わせください。